# DR. BOB DAVIDOV

## Обмен данными через COM port

Цель работы: освоение правил подключения и передачи данных через СОМ порты.

*Задача работы:* построить канал последовательной передачи данных для связи удаленных МатЛАБ сред.

*Приборы и принадлежности:* Два персональных компьютера, RS-232 кабель, МатЛАБ, программа связи через СОМ порт, например, СОМ Port Toolkit.

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обычный офисный компьютер в стандартной конфигурации имеет несколько портов USB, один СОМ-порт, один принтерный порт LPT и порт Ethernet. Количество USB портов можно увеличить с помощью USB хабов, а количество СОМ-портов - с помощью преобразователя USB в СОМ.

Изначально стандарт RS-232 предназначался для соединения телетайпа с телефонным модемом — и уже опосредованно, через модемы, телетайпы общались друг с другом. Поэтому соединение по RS-232 асимметрично: предполагается, что с одной стороны модем, а с другой — источник / потребитель данных.



Рис. 1. Разъем DE-9, часто используемый для передачи по протоколу RS-232

Номер контакта	Тип сигнала	Пояснения		
1	CD Carrier Detect	Модем: соединен		
2	RxD Receive Data	Прием данных		
3	TxD Transmit Data	Передача данных		
4	DTR DTE Ready	Host: включен		
5	Signal ground			
6	DSR Data Set Ready	Модем: включен		
7	RTS Request To Send	Host: я готов		
8	CTS Clear To Send	Модем: я готов		
9	RI Ring Indicator	Модем: нам звонят		

Таблица. Сигналы СОМ порта.

Нуль-модемное соединение не стандартизовано, поэтому существуют несколько разводок.

Идея нуль-модемного кабеля очень проста: все "симметричные" сигналы соединены крестнакрест, т.е. TxD - RxD, DTR - (DSR, CD), CTS - RTS, GND-GND.

В случае, когда ПО не проверяет работу модема и устройствам не нужны линии управления модемом можно использовать простейшую разновидность последовательного кабеля с полным отсутствием контроля соединения, в котором TxD на одном конце соединяется с RxD на другом, «земля» соединяется с «землёй». Остальные линии можно замкнуть локально на самом порту. Такой кабель (см. Рис.2) имеет всего три провода.



Рис. 2. Схема простейшего нуль-модемного кабеля.



Рис. 3. Схема связи двух компьютеров через СОМ порты с отсутствием контроля соединения.

Для работы COM порта в режиме "Эхо" можно соединить локально TxD с RxD и остальные контакты как показано на Рис. 4.



Рис. 1. Схема терминатора для работы канала СОМ порт в режиме "Эхо".

Без специального репликатора длина кабеля может составлять до 30 метров.



Рис. 2. Схема соединения двух компьютеров через USB и COM порты по интерфейсу RS-232.

Полезные команды	МатЛАБ.
------------------	---------

Команда	Назначение		
serialinfo = instrhwinfo('serial')	Запрос информации о СОМ портах компьютера		
s = serial ('COM1');	создание СОМ объекта		
fopen(s); fclose(s)	подключение (отсоединение) объекта к серверу		
fprintf(s,'RS232?')	запись и чтение данных		

fwrite(s,[16 1 0 5 0 1 238 138])				
fscanf(s)	, где			
% read binary data from device:	s -объект последовательного порта;			
A = fread(s)	size, count – количество считываемых значений;			
A = fread(obj,size,'precision')	precision – Количество бит каждого значения и			
[A,count] = fread()	обозначение бит (8, 16, 32, 64) в форматах			
[A,count,msg] = fread()	character, integer, или floating-point;			
delete(s);	удаление объекта из Workspace памяти			
clear s				
get(s)	считывание и отображение СОМ параметров			
s.BaudRate				
set (s, 'BaudRate', 9600)	установка параметров			
s.BaudRate = 2400				

### ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Задание 1. Связь удаленных сред МатЛАБ через СОМ порт.

- 1. Соедините компьютеры нуль-модемным кабелем.
- 2. Следующие пункты выполняйте на каждом компьютере.
- 3. Определите номера СОМ портов компьютера.
- 4. Загрузите МатЛАБ.
- 5. Создайте объект СОМ порта для передачи данных по RS 232
  > s = serial ('COM1');
  Внимание! Состояние СОМ объекта проверяйте на каждом шаге.
- Откройте объект >>fopen (s)
- 7. Считайте параметры драйвера СОМ объекта >>get (s)

8. При необходимости настройте следующие параметры канала передачи (у обоих компьютеров они должны совпадать)

SERIAL specific properties: BaudRate = 9600 DataBits = 8 FlowControl = none Parity = none StopBits = 1

- Передайте следующий текст, например RS232?
  >> fprintf(s,'RS232?')
  % fprintf(s,'% s','RS232?')
- 10. Получите переданный текст.

>>A = fscanf(s) или A = fread(s)

- 11. Разберитесь, чем отличаются команды fscanf и fread
- 12. Закройте объект >>fclose(s);
- 13. Удалите объект >>delete(s);

Задание 2. Работа с СОМ портом в режиме "Эхо".

- 1. Подключите к компьютеру терминатор COM Port Toolkit (Рис. 1).
- 2. Загрузите программу COM Port Toolkit.
- 3. Передайте данные, например, показанные на рисунке.

🖏 сом	Port Toolkit	3.8					
Message	View Options	Device Help					
- 📀		RR	<b>7</b>	_	S.		15:10:15
#	Time	Sent	ASCII	#	Time	Received	ASCII
000001	15:09:19.156	22 3A	":	000001	15:09:19.171	22 3A	":
000002	15:09:30.578	1A FA 12 23	.ъ.#	000002	15:09:30.593	1A FA 12 23	.ъ.#
			Send messa Messages: 1a fa 12 2	ge 3		• <u></u> •	Send
			02 49			• <u>•</u>	Send Send
			From file:	w data		Ex	Send
14	h H H	pc	Clear	<b>2</b> aud: 9600	bits: 8 pa	rity: None	Clear Stop bits: 1

- 4. Убедитесь, что данные возвращаются.
- 5. Загрузите МатЛАБ
- 6. Создайте объект СОМ порта
  > s = serial ('COM1');
  Внимание! Состояние СОМ объекта проверяйте на каждом шаге.
- Откройте объект >>fopen (s)

Подумайте, почему не открывается объект.

- 8. Закройте программу COM Port Toolkit
- 9. Откройте объект снова >>fopen (s)
- Передайте следующий текст, например RS232?
  >> fprintf(s,'RS232?')
- 11. Получите переданный текст.>>settings = fscanf(s)
- 12. Повторите пункты 10 и 11 с отсоединенным терминатором.

Подумайте, почему нельзя считать текст.

- 13. Закройте объект >>fclose(s);
- 14. Удалите объект >>delete(s);

Задание 3. Связь МатЛАБ - COM Port Toolkit.

Выполните "задание 1" для соединения среды МатЛАБ с COM Port Toolkit.

ВНИМАНИЕ! Не забудьте соединить СОМ порты компьютеров нуль-модемным кабелем (Рис. 2) или USB-COM преобразователем как показано на Рис. 2.

Задание 4. Соединение двух моделей Simulink через СОМ порт.

Разработайте канал обмена данными модели Simulink через СОМ порт.

Примечание: Блоки управления COM портом можно найти в Simulink Library Browser > xPC Target > RS232.

Задание 5. Проверка связи ОРС DA сервер - COM Port Toolkit.

- 1. Соедините компьютеры USB-COM преобразователем как показано на Рис. 2.
- 2. Запустите программу COM Port Toolkit на компьютере с COM портом.
- 3. Запустите OPC сервер на компьютере с USB порт преобразователь UPort1100 который обеспечивает связь по ModBUS протоколу.
- 4. Установите какие сигналы принимает COM Port Toolkit и какие сообщения выдает OPC сервер.

#### контрольные вопросы

- 1. Можно ли установить СОМ связь между тремя и более компьютерами?
- Как обеспечить связь между двумя программными средами на одном компьютере через СОМ порт?
- 3. В каких случаях применим нуль-модемный кабель?
- 4. Перечислите варианты обеспечения возврата данных передаваемых в СОМ порт.

### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1. Википедия: нуль-модемное соединение.
- 2. Соединение двух компьютеров с помощью нуль-модемного кабеля <u>http://www.nestor.minsk.by/kg/2008/27/kg82716.html</u>
- 3. Dr. Bob Davidov. Компьютерные технологии управления в технических системах <u>http://portalnp.ru/author/bobdavidov</u>.